

2016



Atrapamiento

#PrevenirEsTrabajoDeTodosLosDias

DEFINICIÓN

El atrapamiento se produce cuando una persona o parte de su cuerpo sufre el aprisionamiento o enganche causado por el mecanismo móvil de una máquina, equipo, herramienta o al quedar (atrapado/aprisionado) entre objetos.

En todas las actividades en las que se utilizan máquinas, equipos y herramientas con partes móviles, **puede presentarse riesgo mecánico de atrapamiento, como consecuencia del movimiento de rodillos, correas, engranajes y cadenas** durante su funcionamiento o durante las operaciones de mantenimiento.

Todas las situaciones mencionadas pueden provocar lesiones graves como aplastamiento, enganches y cortes (entre otros) e incluso

provocar la muerte del trabajador.

Los sistemas de protección de las máquinas deben estar asociados al riesgo que pudieran generar, con el objetivo de eliminar o reducir la posibilidad de ocurrencia de un accidente. Estos sistemas deben implementarse en forma conjunta con la supervisión del servicio de higiene y seguridad, el entrenamiento de los trabajadores en el uso de la máquina y la capacitación sobre métodos y procedimientos de trabajo seguro.

Ante cualquier consulta o reclamo sobre su ART, comuníquese con la línea gratuita: **0800-666-6778** en el horario de 8 a 19, personalmente de 9 a 16 en Moreno 401 (CABA) o ingrese a **www.srt.gob.ar**



SRTArgentina



@SRTArgentina



Superintendencia
de Riesgos del Trabajo

Recomendaciones **Trabajador**

- **Colaborar en el mantenimiento** de máquinas, equipos y herramientas.
- Antes de comenzar a operar máquinas, equipos o herramientas, **verificar que cuenten con sus dispositivos de seguridad.**
- **No introducir las manos, dedos, brazos u otras partes del cuerpo** en zonas de atrapamiento de herramientas y/o dispositivos móviles.
- **Utilizar y conservar los elementos de protección personal**, asignados de acuerdo al riesgo al que se encuentra expuesto.
- **Colaborar con el orden y limpieza** de los lugares de trabajo.
- **Utilizar ropa de trabajo ajustada**, en lo posible, sin bolsillos o partes que puedan quedar enganchadas. Del mismo modo, **evitar el uso de anillos, cadenas y pelo largo sin atar**, entre otros.
- **Las operaciones de limpieza** y mantenimiento deben realizarse únicamente por personal autorizado y con los equipos desenergizados.
- **Revisar el correcto estado de las herramientas** a la hora de realizar operaciones de mantenimiento y reparación.
- **Notificar la falta o la incorrecta ubicación de la cartelería de seguridad** como así también **cualquier desperfecto** en las máquinas, equipos y herramientas.

